



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 61 4422091, 61 4422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr rejestrowy BDO-000036386**

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl, dnia 11.03.2022 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyślu w zakresie branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA” ID 1072052

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyślu w zakresie branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA” ID 1072052

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przekaze do montazu stacje dozowania nadmanganianu potasu, czy dostawa instalacji bedzie po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż stacji do dozowania nadmanganianu potasu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada oraz przekaze Wykonawcy do montazu wszystkie wymagane pompy do zestawów pompowych.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada oraz przekaze Wykonawcy do montazu wszystkie wymagane pompy do zestawów pompowych.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający posiada zloza filtracyjne do projektowanych filtrów ciśnieniowych? Jeżeli tak, proszę o informację czy filtry są już zasypane złożem filtracyjnym, czy zasyp będzie po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zloza filtracyjne do projektowanych filtrów ciśnieniowych. Zasypanie filtrów złożem filtracyjnym leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający przewiduje montaż zbiorników przeponowych na kolektorach tłocznych zestawów pompowych? Jeśli tak to w jakiej ilości oraz o jakiej pojemności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu zbiorników przeponowych na kolektorach tłocznych zestawów pompowych.