

Notatka do ekspertyzy opracowanej przez INTERWOT mgr inż. Marek Nowak – grudzień
2024 r. w sprawie usterek w pokryciu dachowym

W związku ze wskazanymi usterkami w ekspertyzie z grudnia 2024, Zamawiający przekazał uwagi Wykonawcy w celu usunięcia nieprawidłowości w ramach obowiązującej gwarancji. Wykonawca usunął wskazane nieprawidłowości.

1. Wpusty kominowe zabezpieczone przed przedostaniem się wody.



2. Obróbka kominków doszczelniona masa bitumiczna.



3. Poprawienie łączenia papy z prawidłowym wytopem.



4. Uszczelnienie kołków mocujących blacharkę.



5. Blacha założona na zakład z możliwością kompensacji.



6. Uszczelnienie czap kominowych.



7. Poprawienie ułożenia wełny nad ostatnią kondygnacją.

