



- II skały słabo zwietrzałe
- III skały umiarkowanie zwietrzałe
- IV skały silnie zwietrzałe
- V skały bardzo silnie zwietrzałe
- VI grunty spoiste rezydualne

Wykonawca:	 <b>HYDROLOGIC</b> ul. Katowicka 11 43-450 Ustroń	
Zlecniodawca:	Promost Wisła Sp. z o.o. ul. Radosna 8a 43-460 Wisła	
Opracowanie:	OPINIA GEOTECHNICZNA	
Data opracowania:	Skala:	Opracował:
Czerwiec 2024 r.	1 : 250/75	mgr inż. G. Kondel
Przekrój geotechniczny nr I - I'	Zał. 4-1	