

Objaśnienia:

- nasyp niekontrolowany
- nasyp budowlany
- piaskowiec
- zlepieniec
- zwietrzelina kamienista

Ⓘ - warstwa geotechniczna

Stan gruntu i skał:
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny
Bs - skała bardzo spękana
Ss - skała średnio spękana

granica strefy wietrzeniowej

VI nr strefy wietrzeniowej

II skały słabo zwietrzałe
III skały umiarkowanie zwietrzałe
IV skały silnie zwietrzałe
V skały bardzo silnie zwietrzałe
VI grunty spoiste rezydualne

Wykonawca:	HYDROLOGIC ul. Katowicka 11 43-450 Ustroń	
Zleceniodawca:	Promost Wisła Sp. z o.o. ul. Radosna 8a 43-460 Wisła	
Opracowanie:	OPINIA GEOTECHNICZNA	
Data opracowania:	Skala:	Opracował:
Czerwiec 2024 r.	1 : 250/75	mgr inż. G. Kondel
Przekrój geotechniczny nr II - II'		Zał. 4-2