

ZDP KŁODZKO

dnia 25 .03.2025r.

## KARTA REMONTOWA ZDARZENIA DROGOWEGO

**Lokalizacja i opis zdarzenia :** Droga Powiatowa nr 3145D Wojciechowice


Uszkodzone podczas powodzi z września 2024r mury oporowe wraz ubytkiem w korpusie drogowym w 11+200 km. Do naprawy uzupełnienie fragmentu muru oporowego 14m oraz uzupełnienie (wymiana) fragmentu muru oporowego istniejącego który ma podmyty fundament i nadaje się do przebudowy 8m, uzupełnienie korpusu drogowego .

### Część graficzna

Plan sytuacyjny



Przekroje konstrukcyjne



## OBWÓD DROGOWY NR 1 W SZCZYTNEJ

### Przedmiar robót

1. Roboty ziemne – wykop pod fundament muru –  $0,5 \times 0,5 \times 22 = 5,5 \text{ m}^3$ ;
2. Wykonanie betonowego fundamentu pod mur oporowy  $= 5,5 \text{ m}^3$  ;
3. Odbudowa muru oporowego kamiennego grub.  $0,5 \text{ m}$  –  $22 \times 1,2 \text{ m} = 26,4 \text{ m}^2$
4. Uzupełnienie korpusu drogi materiałem kamiennym –  $22 \times 0,4 \times 1,2 \text{ m} = 10,56 \text{ m}^3$



OBWÓD DROGOWY NR 1 W SZCZYTNEJ

