


KARTA REMONTOWA ZDARZENIA DROGOWEGO

Lokalizacja i opis zdarzenia : Droga Powiatowa nr 3356D JUGÓW


Uszkodzone podczas powodzi z września 2024r mury oporowe wraz ubytkiem w korpusie drogowym KM 13+400. Do naprawy i uzupełnienia mur oporowy , uzupełnienie korpusu drogowego .

Część graficzna

Plan sytuacyjny



Przekroje konstrukcyjne



OBWÓD DROGOWY NR 3 W NOWEJ RUDZIE

Przedmiar robót

1. Roboty ziemne – wykop pod fundament muru – $35 \times 1,8 \times 0,7 = 44,1 \text{ m}^3$;
2. Wykonanie betonowego fundamentu pod mur oporowy – $35 \times 0,8 \times 0,5 = 14 \text{ m}^3$;
3. Odbudowa muru oporowego kamiennego grub. – $35 \times 1,8 \times 0,6 = 37,8 \text{ m}^3$
4. Uzupełnienie korpusu drogi materiałem kamiennym – $35 \times 0,3 \times 1,8 = 18,90 \text{ m}^3$
5. Montaż barier ochronnych L=38m

