










Nazwa inwestycji:				
NAPRAWA DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.SUKCESU 2 W DOBRZYKOWICACH				
Inwestor:				
		Gmina CZERNICA		
GMINA CZERNICA z siedzibą w czernicy przy ul.kolejowej 3, 55-003 Czernica				
Wykonawca:				
BIURO ORZECZEŃ BUDOWLANYCH Krzysztof Wróblewski ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław				
Tytuł rysunku:				
Rzut dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach -metoda napraw Etap 2 cz.1				
STADIUM:		DT		BRANŻA: konstrukcja
Data:	skala:	REW.	nr ewid.	Rys. nr
12.06.2024r.		A		N-03
Sporządził:	dr inż. Krzysztof Wróblewski nr ewid. 33/DOŚ/03			

Legenda			
	Koryto do naprawy		Zabezpieczenie żywicą MMA
	Koryto do likwidacji		Dach płaski
	Attyka		Ściana budynku
	Wpust dachowy		
	Przelew awaryjny		
	Dachówka do mechanicznego przymocowania		