


Detal koryta



UWAGI OGÓLNE

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania Robót, wytycznymi Producentów zastosowanych systemów oraz zasadami wiedzy technicznej. Poziomy atyk, krawędzi dachu skośnego i płaskiego, wpustów i przelewów awaryjnych należy zweryfikować na obiekcie. Wszystkie odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

Nazwa inwestycji:

# NAPRAWA DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.SUKCESU 2 W DOBRZYKOWICACH

Inwestor:

Gmina  
CZERNICA

GMINA CZERNICA z siedzibą  
w czernicy przy ul.kolejowej 3,  
55-003 Czernica

Wykonawca:

BIURO ORZECZEŃ BUDOWLANYCH  
Krzysztof Wróblewski  
ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

Tytuł rysunku:

Detal koryta odwadniającego dachów  
skośnych

STADIUM:

DT

BRANŻA: konstrukcja

Data:

12.06.2024r.

skala:

1:10

REW.

A

nr ewid.

Rys. nr

D-05

Sporządził:

dr inż. Krzysztof Wróblewski  
nr ewid. 33/DOŚ/03