



LEGENDA	
SYMBOL	ZNACZENIE
	Budynek objęty opracowaniem
	Budynek sąsiedni poza zakresem opracowania
	Droga pożarowa
	Wejście do budynku
	Hydrant zewnętrzny
	Granica działki
	Odniesienie do punktu 6.3.xx części opisowej ekspertyzy

NAZWA OBIEKTU	Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kępnie Osiedle 700-lecia 9, 63-600 Kępno		
TEMAT:	Ekspertyza Techniczna na podstawie: art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682), § 2 ust. 3a w związku z §207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.), § 1 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 r. poz. 822), § 13 ust.4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).		
OPRACOWALI:			
NAZWA RYSUNKU:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:	
1:500	PAŹDZIERNIK 2024	1	