




Inspekcja sekcji - 11.02.2025

Data 11.02.2025	Kamera DIGIMAX	Pogoda Brak opadów	Nazwa sekcji	Nr. 3
Nazwa projektu Mickiewicza	Nośnik wideo Dysk twardy SSD	Pojazd CG55849	Operator	Numer zadania 1

Miasto/wieś Grudziądz	Studnia początkowa D1	Długość rury [m] 0
Ulica Mickiewicza	Właz	Długość sekcji [m] 69,43
Rodzaj lokalizacji ulica	Studnia końcowa D2	Skontrolowana długość [m] 68,41
Numer mapy 1	Właz	Rok budowy

Profil [mm] jajowy 600mm	Cel inspekcji Podejrzanie problemu eksploacyjnego
Rodzaj sekcji Deszczowa	Metoda inspekcji Inspekcja od wjazdu
Wykorzystanie	Kierunek inspekcji W dół
	Wyczyszczone Nie
Materiał Rura betonowa	Pojazd Czyszczący MAN

1:511 m + Kod Obserwacja VCR Zdjęcie Ocena





Zdjęcia sekcji - 11.02.2025


Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Mickiewicza	11.02.2025		3



77be486d-c887-4ad0-af3e-03121af32325_20250211_131315_055.jpg, 00:00:00, 1.02m
Zdjęcie ogólne od 12 godz. do 12 godz.



8a9d1e74-c6ef-47b1-aaf9-fc277e755e43_20250211_131606_613.jpg, 00:01:42, 27.85m
Przerwanie, brakujące fragmenty ściany przy 2 godz.



747c4073-97a6-4c75-abab-55b6759a41ef_20250211_131752_439.jpg, 00:01:42, 27.85m
Przerwanie, brakujące fragmenty ściany przy 2 godz.




86cc8f15-7d40-4be3-b54c-0bf133857330_20250211_131643_402.jpg, 00:01:59, 27.85m
Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 150mm wysoki przy 1 godz.



Zdjęcia sekcji - 11.02.2025


Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Mickiewicza	11.02.2025		3



10fe13e0-9ec3-47b0-885e-9314c15aadcc_20250211_131718_929.jpg, 00:01:59, 27.85m
Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 150mm wysoki przy 1 godz.



d9dcd0d8-e075-49e0-98b1-39487b22b805_20250211_131927_850.jpg, 00:04:35, 32.85m
Przerwanie, brakujące fragmenty ściany, Długość: 20mm przy 3 godz.



43c5ea19-207e-4699-b9b3-4c0b848e8e6c_20250211_132029_141.jpg, 00:04:35, 32.85m
Przerwanie, brakujące fragmenty ściany, Długość: 20mm przy 3 godz.



6e1943f3-42c3-407f-adac-63ee17f1d061_20250211_132003_163.jpg, 00:05:04, 32.94m
Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 150mm wysoki przy 2 godz.



Zdjęcia sekcji - 11.02.2025


Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Mickiewicza	11.02.2025		3



23c44af9-50df-4ae7-b22b-c15b41b2f730_20250211_132036_140.jpg, 00:05:04, 32.94m
Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 150mm wysoki przy 2 godz.



a39ac6f7-55ed-48ea-83e5-62aef95f7926_20250211_132154_170.jpg, 00:06:50, 40.95m
Zdjęcie ogólne przy 6 godz.



3fc4b1b9-b6ab-4c9a-aaa5-498e0d6cdd47_20250211_132159_644.jpg, 00:06:50, 40.95m
Zdjęcie ogólne przy 6 godz.



17f51a70-970d-4f58-81d1-2af03f70b7b3_20250211_132500_633.jpg, 00:09:50, 69.43m
Studzienka włazowa



Spadki sekcji - 11.02.2025

Nazwa sekcji	Data 11.02.2025	Czas 00:00	Operator	Miasto/wieś Grudziądz	Ulica Mickiewicza	Kierunek inspekcji W dół	Skontrolowana długość 68,40 m
Kształt jajowy	Średnica 600 mm	Szerokość 600 mm	Studnia początkowa D1	Studnia końcowa D2	Wysokość początku	Wysokość końca -1,429 m	Zmierzone spa. 2,089 m

